

DESCRIPCIÓN

El **Cromato de Zinc Auto** es un primario de secado rápido, acabado terso y fácil de lijar, formulado para usarse en resanes, retoques y repintado general.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

FX Solvente Universal

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


Metales ferrosos

NO RECOMENDADOS


Plásticos
Metales no ferrosos

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



Presión: 2.1 – 2.8 Kg/cm² (22 – 45 lb/in²)
Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas



10 – 15 Minutos de oreo entre manos.



NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

Agua y detergente.
Desengrasante Kleen Flex.
Si lo requiere remueva la pintura anterior con **SWA-Removedor Amarillo.**

LIJADO

Lije en seco con lija # 320.

METAL DESCUBIERTO Y PARTES OXIDADAS

Cleanol



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar Flex.**
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	CP	15000	25000
Densidad @ 25°C	g/mL	1.13	1.19
Sólidos en peso	%	51	55
Estabilidad	Años	1	ND